

PUERTAS

Nomeclatura	Dimensiones	Ubicación a retirar	Ubicación a guardar	Re-ubicación NUEVA
P01 (IZ)	0,90x2,05	Sala 3 #Zb		Pr03 (IZ)
P02 (D)	0,88x2,05	Sala 1 #B		Pr01 (D)
P03 (D)	0,90x2,08	Dep. Proveeduría #D		Pr04 (D)
P04 (D)	0,89x2,06	Gerencia de Com. #Y		Pr08 (D)
P05 (D)	0,89x2,05	Sala 4 #Z		Pr09 (D)
P06 (D)	0,90x2,05	Desarr. de Prod. #Za		Pr02 (D)
P07 (D)	0,90x2,05	Sala Aux. Limpieza #U		Pr10 (D)
P08 (IZ)	0,90x2,05	Sala #C		Pr07 (IZ)
P09 (D)	0,90x2,05	Jefe Serv Tec. #W		
P10 (D)	0,89x2,05	Sala Taller #O		
P11 (D)	0,90x2,05	Sala #L		
P12 (IZ)	0,90x2,05	Sala #L		Pr05 (IZ)
P13 (doble)	0,92 (+0,72x2) de ancho			
P14 (IZ)	0,90x2,05	Conector		Pr06 (IZ)
P15 (D)	0,88x2,03	Conector		

VIDRIOS

Nomeclatura	Dimensiones	Ubicación a retirar	Ubicación a guardar	Re-ubicación NUEVA	Observaciones
V01	1,28x2,05	Sala 3		Vr03	Vano 1,37, ajustar restante con tabique yeso
V02	3,17x3,08	Sala #C			
V03	2,25x2,08	Proveeduría #E		Vr07	
V04	3,19x2,05	Desarr. de Prod. #Za		Vr01	
V05	1,15x2,05	Desarr. de Prod. #Za		Vr04	
V06 A	0,6x2,05	Jefe Serv Tec. #W		Vr02 A	
V06 B	2,36x2,05	Jefe Serv Tec. #W		Vr02 B	
V07	1,60x2,03	Taller #T			
V08	1,59x2,03	Taller #T			
V09	1,60x2,02	Taller #T			
V10	3,27x2,08 (c/rig)	Taller #T			
V11	3,51x2,08 (c/rig)	Recuperación #S		Vr06	
V12 A	1,82x0,6	Gest. de Benef. #P			
V12 B	1,82x0,6	Gest. de Benef. #P			
V12 C	1,82x0,6	Gest. de Benef. #P			
V13	2,18x2,05	Sala Taller #O		Vr05	
V14	2,39x2,05	Sala #L			
V15	2,25x2,05	Sala #L			

PLANILLAS NUEVAS

MV01

MV02

MV03 (x5) 5 IZ

MV04 (x2) 1 IZ y 1 D